

## Маркировка грузов



Осторожно хрупкое



Беречь от солнечных лучей



Беречь от излучения



Крюками не брать



Место упаковки



Поднимать непосредственно за груз



Вверх



Беречь от влаги



Ограничение температуры



Герметичная упаковка



Скорпортящийся груз



Штабелировать запрещается



Здесь поднимать тележкой запрещается



Тропическая упаковка



Центр тяжести



Не катить



Зажимать здесь



Штабелирование ограничено



Предел по количеству ярусов в штабеле



Не зажимать



Открывать здесь